





Tempex Hitzeschutz



Normen

	DIN EN ISO 11612	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
	DIN EN 531	Schutzkleidung für hitzeexponierte Arbeiter
	DIN EN ISO 11611	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
	DIN EN 397	Industrieschutzhelme
	DIN EN 166	persönlicher Augenschutz












	DIN EN 171	persönlicher Augenschutz/ Infrarotschutzfilter
	DIN EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken [Hitze und/oder Feuer]
	DIN EN 345	Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch

Tempex Hitzeschutz

Symbole

	Tempex MetalShield	Metallisierte Hitzeschutzbekleidung für optimalen Schutz vor Strahlungshitze bei höchstem Tragekomfort
	Tempex FMP	Optimaler Schutz vor Flüssig-Metall-Spritzern durch Tempex FMP-Gewebe

Waschsymbole

	Normalwaschgang		nicht heiß bügeln		keine Chlorbleiche		Trockner
	Schonwaschgang		mäßig bügeln		chemische Reinigung		Trockner
	Schonwaschgang		heiß bügeln				
	Normalwaschgang						

Tempex Kälteschutz

Leistungsstufen

Minimaltemperaturen in °C -----			Leichte Belastung 115 W/m ²		Mittlere Belastung 170 W/m ²		
			Einsatzdauer		Einsatzdauer		
			8h	1 h	8 h	1 h	

Tiefkühlbekleidung	Classic*	Kommissionierer-Jacke, Damen/Herren Kommissionierer-Hose, Damen/Herren	-11 °C	-40 °C	-36 °C	>50 °C	
		Kommissionierer-Jacke mit Teddyfutter Kommissionierer-Hose mit Teddyfutter	-4 °C	-31 °C	-27 °C	-42 °C	
		Staplerfahrer-Jacke Staplerfahrer-Hose	-14 °C	-44 °C	-40 °C	>50 °C	
		Staplerfahrer-Jacke, Langzeit Staplerfahrer-Hose, Langzeit	-18 °C	-50 °C	-46 °C	>50 °C	
		Kommissionierer-Overall	-4 °C	-31 °C	-27 °C	-42 °C	
		Staplerfahrer-Overall	-24 °C	>50 °C	>50 °C	>50 °C	
	Comfort**	Kommissionierer-Jacke, Damen/Herren Kommissionierer-Hose, Damen/Herren	-24 °C	-46 °C	>50 °C	>50 °C	
		Staplerfahrer-Jacke Staplerfahrer-Hose	-35 °C	>50 °C	>50 °C	>50 °C	
		Staplerfahrer-Jacke, Langzeit Staplerfahrer-Hose	-37 °C	>50 °C	>50 °C	>50 °C	
		Kommissionierer-Overall	-17 °C	-38 °C	-42 °C	>50 °C	
	Hygiene**	Kommissionierer-Jacke Kommissionierer-Hose	-18 °C	-39 °C	-44 °C	>50 °C	

	Kühlraumbekleidung	Hygiene**	Jacke Hose	-13 °C	-33 °C	-36 °C	>50 °C

Wird für einen bestimmten Arbeitsplatz ein Kälteschutzanzug nach dieser Tabelle ausgewählt, muss sichergestellt werden, dass auch die Hand- und Fußbekleidung eine für die vorliegende Umgebungstemperatur ausreichend hohe Wärmeisolation besitzt und auch das Gesicht und der Kopf angemessen geschützt sind. Die angegebenen Werte werden nur erreicht, wenn Jacke und Hose gleichen Aufbaus zusammen getragen werden.

* Gemessen mit Unterbekleidung A. DIN V ENV 342: 1998-04.

** Gemessen mit Unterbekleidung B. DIN EN 342: 2004-09.

Tempex Kälteschutz

Normen

**DIN EN 342**Schutzkleidung –
Kleidungssysteme und Kleidungs-
stücke zum Schutz gegen Kälte**DIN EN 511**

Schutzhandschuhe gegen Kälte

DIN EN 388Schutzhandschuhe gegen
mechanische Risiken**DIN EN ISO 20345**Persönliche Schutzausrüstung –
Sicherheitsschuhe**DIN EN 397**

Industrieschutzhelme

Tempex Kälteschutz

Symbole

Tempex
ChillroomBekleidung für Arbeiten in
mäßiger KälteTempex
ColdStoreBekleidung für bewegungs-
intensive Tätigkeiten bei
Temperaturen bis -49°CTempex
ColdStorePlusBekleidung für bewegungsarme
Tätigkeiten bei Temperaturen
bis -49°C

Waschsymbole

**Schonwaschgang****Trockner****nicht bleichen****chemische Reinigung****nicht bügeln**

- Die Kleidung ist im Neuzustand mit einer wasserabstoßenden Fluorcarbon-
Imprägnierung ausgerüstet. Nach dem Wasch- oder Reinigungsdurchlauf
sollte eine Nachimprägnierung vorgenommen werden

- Bei Haushaltswäsche empfehlen wir die Verwendung einer Sprüh-
Imprägnierung nach dem Austrocknen

- Bitte verwenden Sie keine Weichspüler

Waschsymbole


 **Normalwaschgang**

 **Trockner**


 **nicht heiß bügeln**

 **chemische Reinigung**


 **Schonwaschgang**

 **nicht im Trockner trocknen**

 **mäßig bügeln**

 **keine chemische Reinigung**

 **Schonwaschgang**

 **nicht bleichen**